

**Акционерное общество
«Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»
(АО «КСПП «Охтинка»)**

Приложение 38

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 18-ОТ от 24.08.2026

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при управлении автогидроподъемником
№ ИОТ-96**

**г. Санкт-Петербург
2026**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе по управлению автогидроподъемником допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний, прошедшие медицинский осмотр (при необходимости), обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение мерам пожарной безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе (далее - работник).

Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.2. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, графики начала и окончания работы, а также установленных перерывов;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
- соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать местонахождение аптечки, а также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
- знать руководство по эксплуатации используемого автогидроподъемника;
- знать безопасные маршруты следования к месту работы и пользоваться только ими.

Передвижение осуществлять по тротуарам, пешеходным дорожкам, согласно указателям, по автодороге – по обочине, навстречу движению транспорта.

Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен и не имеет практического опыта работы с ним.

1.3. Работники обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

1.4. В процессе работы на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;
- движущиеся машины и механизмы;
- движущийся автотранспорт;
- падение предметов с высоты;
- потеря устойчивости автогидроподъемника;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях деталей, узлов автогидроподъемника, инструментов;
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- высокое нервно-эмоциональное напряжение при управлении работником автогидроподъемником;
- внезапное возникновение технической неисправности подъемника, находящегося в движении.

1.5. При производстве работ, даже временных, работник обязан пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам АО «КСПП «Охтинка», утвержденными приказом генерального директора.

1.6. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены: не надевать чужую спецодежду, спецобувь, во время работы содержать в чистоте руки, принимать пищу в отведенных местах.

1.7. Не допускается распитие спиртных напитков и нахождение на территории предприятия лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- надеть спецодежду, застегнуть одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;
- получить задание на выполнение работы у своего руководителя.

2.2. После получения задания работник обязан:

- провести ежедневный осмотр автогидроподъемника;
- визуально проверить устойчивость;
- проверить исправность опор;
- осмотреть зону работы автогидроподъемника и убедиться, что габариты автомобиля и навесного оборудования соответствуют требованиям безопасной работы;
- проверить автогидроподъемник на холостом ходу.

2.3. Работник не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасной работы:

- неисправность механизмов или дефекты металлоконструкций, при которых запрещается эксплуатация автогидроподъемника;
- наличие дефектов опор;
- несоответствие характеристик автогидроподъемника по грузоподъемности и по размерам;
- отсутствие или неисправность системы безопасности;
- недостаточной освещенности или захламленности рабочего места;
- неисправности переключателя «подъем-спуск».

2.4. Об обнаруженных неисправностях работник обязан сообщить о них непосредственному руководителю и руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.

3.3. Во время работы работник обязан выполнять следующие требования:

- контролировать действия напарника при подготовке автогидроподъемника к подъему;
- не допускать наклонного положения (перекоса) автогидроподъемника;
- при перемещении автогидроподъемника лицо, управляющее подъемником, обязано выполнить команду «Стоп» независимо от того, кто её подал.

3.4. Категорически запрещается стоять под кабиной, а также производить какие-либо действия с автомобилем.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении любых нештатных ситуаций, при возникновении неясности в исправности оборудования, при его повреждении или поломке, необходимо прекратить его эксплуатацию. Доложить об этом и о принятых мерах непосредственному руководителю и руководителю работ, действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. При обнаружении угрозы взрыва, пожара, обрушении конструкций, затоплений или иной аварийной ситуации, угрожающей жизни людей немедленно покинуть опасную зону. Предупредить об опасности других работников и сообщить руководителю.

4.3. При поражении работника электрическим током необходимо освободить потерпевшего от действия электрического тока, для чего следует: немедленно обесточить оборудование, отделить потерпевшего от токоведущих частей, используя диэлектрические защитные средства или другие изолирующие предметы.

4.4. При несчастном случае, микротравме необходимо прекратить работу, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112 или обратиться в медицинское учреждение, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.5. При обнаружении признаков возникновения пожара (горения, задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и организовать тушение очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к эвакуации людей и имущества. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. По окончании работы работник обязан:

- опустить автомобиль на пол, установить лапы в исходное положение;
- выключить подъемник, повернув ключ в положении «выключено»;
- сообщить сменщику и ответственному за проведение работ о состоянии подъемника.

5.2. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

5.3. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.

5.5. Выйти с территории предприятия через проходную.

Разработал: Главный инженер

Согласовано: Специалист по охране труда

Матчанова Е.Н.

Федосова М.Д.